


中央大学横浜山手中学校・高等学校新築工事
 設計：三菱地所設計
 施工：大成建設
 バイオミミックコート塗布面積：約 6,000 m²



帝国ホテル
インペリアルタワー（日比谷）



エントランス： 目的／防汚



噴水壁面： 目的／防汚



B1 レストランフロア喫煙室： 目的／消臭



新国立劇場 喫煙室



コカコーラ本社
喫煙室
室内：目的／
消臭・防汚

未施工の額縁の下には
くっきりとヤニの跡が。



しいの食品工場内
工場室内：目的／
抗菌・消臭・防汚・防カビ
ステンレス素材他



カーサブリックス自由ヶ丘
集合住宅外壁：目的／防汚



グランドメゾン恵比寿
集合住宅内装：
目的／防汚・消臭・抗菌・防カビ



玄関
お手洗い
リビング
キッチン

千葉西総合病院
お手洗い：目的/
抗菌・消臭・防汚・防カビ



臭度測定 / 基準値：102



男性用お手洗い 197



女性用お手洗い 219



車椅子用お手洗い 175



男性用お手洗い 119



女性用お手洗い 132



車椅子用お手洗い 130

SHIBUYA 109
看板：目的／防汚
(正面・南側
ネオンサイン)



JRTT
北陸新幹線新黒部駅
外壁：目的／防汚



JR 日暮里駅、
舎人ライナー通路
外壁ガラス
ガラス：目的／防汚



乗用車
外壁：目的／
消臭・抗菌




積水ハウス SDH 実験棟
トップガラス
ガラス：
目的／防汚・環境浄
癒し・温度上昇抑制



超親水性の効果でガラス面全体が満遍なく水に覆われている。

JR 東海枇杷島駅
外壁：目的／防汚



ES 本社ビル
外壁：目的／防汚

※バイオミミックコート
施工後、3年9ヶ月経過時。
未施工面は、雨垂れが粒の
状態で残ってしまうため、
汚れが発生します。
施工面は超親水性の効果で
水滴とならずに広がり、
雨と一緒に流れてしまう為、
汚れが付着しません。



施工面と未施工面、5年経過時の比較



バイオミミックコート施工済み



バイオミミックコート施工なし